

OVNI 39 - 1993 – numéro de série 3921  
Pavillon français – Papeetisé en 2020 Polynésie française  
Prix : 120 000 €

Le bateau est sur corps-mort à Raiatea, toutes les îles de la Polynésie s'offrent à vous et au-delà.  
Prêt à naviguer en solitaire ou équipage réduit  
Très bon état, régulièrement entretenu

Matériaux : Aluminium  
Chantier : Alubat, architecte, Philippe Briand  
Dériveur intégral  
Longueur : 11,99m, largeur 3,95, tirant d'eau : 0,70 m - 2,20 m, déplacement 8 T, lest 3,5 t

Version 2 cabines, 6 couchages + grand coffre arrière-tribord.

Grément dormant changé en 2017 et mat vérifié (Arzal nautique 2017)  
Grand-voile et génois (2017) Trinquette (autovireuse), Genaker, Spi, Tourmentin. Jeu de GV+ génois en réserve.  
Lazy jack, lazy bag (2020)  
Enrouleur de génois Furlex (2017)

Moteur Yanmar 48 cv, 2500 heures. Réservoir gasoil 240 l, entièrement nettoyé en 2016  
Hélice JPROP  
Guindeau Quick de 2017 (télécommandes changées en 2021)  
3 lignes de mouillage (chaîne principale 60 m changée en 2020)

Dessalinisateur Aquabase 35 l/h (Arzal nautique 2017)  
Hydrogénérateur Watt&Sea 300 W (Arzal nautique 2017)  
Régulateur d'allure, Hydrovane (2020)  
Panneaux solaires 2 x 100 W  
Eolienne ATMB 400 W (j'ai enlevé l'éolienne mais possibilité de la remettre à poste)  
4 batteries Exide (2017)  
Winchs cockpit : 6 - Winchs pied de mât : 3

Electronique :  
VHF GPS-ASN-AIS (2017)  
Lecteur de cartes Garmin, couverture mondiale, avec tracé et alarme AIS (2017)  
Radar  
Navtex  
Centrale navigation : sondeur, vent, vitesse  
Indicateur de charge  
Pilote automatique Raymarine (révision et changement des flexibles du vérin 2020)  
Balise de détresse Mc Murdo (2017)  
2 balises individuelles Fast Find (2017)  
Convertisseur 12V-220V 600W

Annexe 3D Tendeur (2017 mais petite fuite), moteur Mercury 3,3 cv  
Survie Sea Safe (révisée en 2020)  
Ligne de vie, gilets de sauvetage 4  
Extincteurs (2020)  
Cuisine en U, frigo + évier double + gazinière 2 feux et four  
Coussinage du carré (2018)  
Peinture pont antidérapante  
Douchette de pont  
Chauffage  
2 réservoirs d'eau : 1 x 500 l + 1 x 180 l  
Autoradio (Tuner-CD-USB) Pioneer avec HP intérieurs et extérieurs étanches

Carénage novembre 2020  
Vérification du safran et changement des flexibles du vérin.